

KVALITETSKONTROLL TESTNING AV BLANDARBOX BOX300


Uppdragsgivare	Joramark Oy Satulasepänkatu 6-8 FI - 70700 Kuopio FINLAND info@joramark.fi
Beställning	Avtalet om tillverkningskontroll dnr VTT-V-41562-09, 9.11.2009. Offert DBS0PT190081-01.
Kontaktperson	Eurofins Expert Services Oy Expert Ville Matveinen Kemistintie 3 02151 Espoo VilleMatveinen@eurofins.fi
Uppdrag	Kvalitetskontroll testning AV blandarbox box300
Provstyckets detaljer	Uppdragsgivaren levererade en BOX300 till Eurofins Expert Services Oy den 21.5.2019. Märkning: JORAMARK OY Kuopio Finland, L ₁ -J, SP SITAC 1002, BOX300 SC0483-09, M7351/0519, VTT. 70100-REVO1, 300x300. Dimension: 300x300x80
Provningsmetod	Nordtest Metod NT VVS 129. 2002. 6.4.9 Watertightness by internal splashing, 6.4.10 Watertightness of bushings and 6.4.11 Water capacity of the drain. Dräneringsavloppets kapacitetsmätning:

Vatten matas i blandarboxen och flödet regleras och mäts då vattennivån står 10 mm under service öppningens nederkant.

Dräneringsrör:

- ett 28 mm:s skyddsrör, längd: 2,0 m,
- höjdskillnaden mellan medelnivån av blandarboxen och rörsändan 1,0 m

Fig.1. 3. Täckflänsen för däckning av dräneringsrörets rörsända, monterad i en fannerskiva för bräddavloppets flödesmätning..



Resultat

Test resultaten är presenterade i Tabell 1.

Tabell 1. Test resultat

Test (NT VVS 129)	Resultat	Krav
6.4.9 Täthet under invändig stängning	Icke läckage	Icke läckage
6.4.10 Täthet av genomföringar	Icke läckage ¹⁾	
6.4.11 Dräneringsavloppets kapacitet	> 0,25 l/s	≥ 0,25 l/s
6.4.12 Skyddsrorets utdragnings resistans 100 N, 15 min	godkänd	godkänd

Esbo, 12.6.2019



Karl Holmström
Expert



Christer Björklund
Laboratorie Tekniker

Bilagor

-

Distribution

Uppdragsgivare
RISE certification,
Arkiv/ Eurofins Expert Services Oy

Original, *elektronisk signatur*
Kopia
Original, *elektronisk signatur*