

## KVALITETSKONTROLL TESTNING AV BLANDARBOX BOX300

**Uppdragsgivare** Joramark Oy  
Satulasepänkatu 6-8  
FI - 70700 Kuopio  
FINLAND  
info@joramark.fi

**Beställning** Avtalet om tillverkningskontroll dnr VTT-V-41562-09

**Kontaktperson** **Eurofins Expert Services Oy**  
Heikki Rahikainen  
Tekniikantie 15A  
02151 Espoo  
HeikkiRahikainen@eurofins.fi

**Uppdrag** **Kvalitetskontroll testning AV blandarbox box300**

**Provstyckets detaljer** Uppdragsgivaren levererade en BOX300 till Eurofins Expert Services Oy den 8.12.2023.

Märkning: JORAMARK OY Kuopio Finland, BOX300, M7480/0222, SC0483-09, L|J, RISE1002, Eurofins Expert Services. 300x300, 72000\_REV01.

BOX300 UMPIHUOLTOLUUKKU (på täckplåten)

Dimension: 300x300x80



**Provningsmetod** Nordtest Metod NT VVS 129. 2002. 6.4.9 Watertightness by internal splashing, 6.4.10 Watertightness of bushings and 6.4.11 Water capacity of the drain.

Skruvarna för ramen och täckplåten drogs åt med en kraft på 2 Nm.

**Resultat** Test resultaten är presenterade i Tabell 1.

*Tabell 1. Test resultat*

Test (NT VVS 129)	Resultat	Krav
6.4.9 Täthet under invändig stängning	Icke läckage	Icke läckage
6.4.10 Täthet av genomföringar	Icke läckage	
6.4.11 Dräneringsavloppets kapacitet	> 0,3 l/s	≥ 0,25 l/s
6.4.12 Skyddsrörets utdragnings resistans 100 N, 15 min	godkänd	godkänd

**Esbo, 20.2.2024**

*Heikki Rahikainen*

*Technical Expert*

Bilagor -

Distribution Uppdragsgivare Original, *elektronisk signatur*  
 RISE certification, Kopia  
 Arkiv/ Eurofins Expert Services Oy Original, *elektronisk signatur*